

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967


ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9U23247	VIN:	WDB96302110199953
Tovární značka (výrobce):		Zdvih. objem :	12809
Obchodní označení:	Mercedes-Benz	Max. výkon (kW):	310
Provedení:	Actros 2542	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Sedá /	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2017-11-06
Stav tachometru:	682734 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-10
Stav paliva v nádrži:	1/4	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	10
Pravá přední pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	6
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	7
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	8
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	7
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	7
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	6
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	7
Rezervní pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Nezjištěno				
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

1 050 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2023-04-25

Datum ukončení:
2023-04-26
Datum tisku: 2023-04-27



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední nárazník - pravý díl	Neodborná oprava	Vyměnit
2	Pp maska	Neodborná oprava	Vyměnit
3	Střecha	Deformace	Opravit
4	LP schodek	Prasklina	Vyměnit
5	Blatník přední levý	Opotřebení	Lakovat
6	L prodloužení dveří	Škrábance	Lakovat
7	Disk LP kola	Koroze	Opravit
8	Pneumatika LP kola	Prasklina	Vyměnit
9	Ozdobná lišta LZ bočnice	Škrábance	Lakovat
10	Disk LZ kola	Koroze	Opravit
11	Kryt LZ kola	Deformace	Vyměnit
12	Rám vozidla	Deformace	Opravit
13	Pneumatika LZ kola	Opotřebení	Vyměnit
14	L bok plachty	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit
15	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
16	Kryt PZ kola	Koroze	Opravit
17	Sání vzduchu	Prasklina	Vyměnit
18	Pneumatika PP kola	Prasklina	Vyměnit
19	Kryt PP kola	Deformace	Vyměnit
20	Pp schudek	Škrábance	Vyměnit
21	P prodloužení dveří	Neodborná oprava	Vyměnit
22	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
23	Blatník přední pravý	Neodborná oprava	Vyměnit
24	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
25	Těsnění LP dveří	Prasklina	Vyměnit
26	Alu příčky boční	Nekompletní	Doplnit/dodat
27	Kryt levého prahu	Prasklina	Vyměnit
28	Volant	Opotřebení	Vyměnit
29	Potah sedáku sedadla řidiče	Vypálená díra	Vyměnit
30	Středový panel	Vypálená díra	Vyměnit
31	Loketní opěrka	Prasklina	Vyměnit
32	Kryt pod lůžkem	Prasklina	Vyměnit
33	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Prasklina	Vyměnit
34	Přístrojová deska horní část	Otvor	Vyměnit
Ostatní			
35	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
36	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
37	Interiér	Znečištěno	Čištění
38	Klíč od vozidla	Prasklina	Vyměnit
39	Brzdový systém	Závada	Kontrola / další diagnostika
40	Servisní prohlídka	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Přední nárazník -
 pravý díl
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



2 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp maska
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Střecha
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
LP schodek
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Blatník přední levý
 Opatření

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



6
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 L prodloužení dveří
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Disk LP kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:



8 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pneumatika LP kola
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Ozdobná lišta LZ bočnice
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



10 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Disk LZ kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt LZ kola
Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Rám vozidla
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13

Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pneumatika LZ kola
 Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Umístění
14 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
L bok plachty
Předchozí zaznamenané poškození

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Pneumatika PZ kola
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt PZ kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Sání vzduchu
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pneumatika PP kola
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



19 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt PP kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp schudek
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



21 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 P prodloužení dveří
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
22 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Kryt P zpětného zrcátka
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Umístění
23 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Blatník přední pravý
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Čelní sklo
 Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Těsnění LP dveří
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



26 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Alu příčky boční
 Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Kryt levého prahu
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Volant
 Opotřeben

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



29 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Potah sedáku sedadla
 řidiče
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Středový panel
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



31 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Loketní opěrka
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Kryt pod lůžkem
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



33 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Potah sedáku sedadla
spolujezdce
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



Umístění
34 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Přístrojová deska
 horní část
 Otvor

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34




Umístění
35 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Nákladový prostor
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



37 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 37



38 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Klíč od vozidla
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Brzdový systém
Závada

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika
Poznámka:



40 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní prohlídka
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést
Poznámka: