

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967


ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9U23250	VIN:	WDB96302110199957
Tovární značka (výrobce):		Zdvih. objem :	12809
Obchodní označení:	Mercedes-Benz	Max. výkon (kW):	310
Provedení:	Actros 2542	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Sedá /	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2017-11-06
Stav tachometru:	679127 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-10
Stav paliva v nádrži:	1/4	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		
Servisní knížka k dispozici:	Ne		

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	6
Pravá přední pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	6
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	5
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	5
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	2
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	5
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	7
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Letní	8
Rezervní pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Nezjištěno				
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

1 100 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2023-04-25

Datum ukončení:
2023-04-26
Datum tisku: 2023-04-27



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední nárazník - pravý díl	Prasklina	Vyměnit
2	Pp maska	Vůle	Opravit
3	Mřížka P nárazníku pravá	Deformace	Vyměnit
4	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
5	Přední nárazník - levý díl	Škrábance	Vyměnit
6	Krytka ostříkovače L světlometu	Prasklina	Vyměnit
7	Světlomet levý	Snížená účinnost	Vyměnit
8	LP schodek	Prasklina	Vyměnit
9	L prodloužení dveří	Škrábance	Lakovat
10	Blatník přední levý	Opotřebení	Lakovat
11	Ozdobná lišta LZ bočnice	Škrábance	Lakovat
12	Disk LP kola	Koroze	Opravit
13	Vložka podběhu LP kola zadní	Prasklina	Vyměnit
14	L bok plachty	Prasklina	Opravit
15	Disk LZ kola	Koroze	Opravit
16	Kryt LZ kola	Deformace	Vyměnit
17	Lz poziční světlo	Prasklina	Vyměnit
18	Rám vozidla	Deformace	Opravit
19	Vložka podběhu LZ kola zadní	Deformace	Opravit
20	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
21	Pz poziční světlo	Neodborná oprava	Opravit
22	P bok plachty	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit
23	Kryt PZ kola	Deformace	Vyměnit
24	Disk PZ kola	Koroze	Opravit
	Poznámka: 2x		
25	Kryt PP kola	Deformace	Vyměnit
26	Pp schodek	Prasklina	Vyměnit
27	Kryt P zpětného zrcátka	Neoriginální	Vyměnit
28	Šklo L zpětného zrcátka	Prasklina	Vyměnit
29	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
30	Těsnění LP dveří	Prasklina	Vyměnit
31	Alu příčky boční	Nekompletní	Doplnit/dodat
32	Potah sedáku sedadla řidiče	Vypálená díra	Vyměnit
33	Volant	Vypálená díra	Vyměnit
34	Vnitřní kryt levého B-sloupku horní	Prasklina	Vyměnit
35	Kryt pod lůžkem	Prasklina	Vyměnit
36	Loketní opěrka	Prasklina	Vyměnit
	Poznámka: Spolujezdce		
37	Přístrojová deska horní část	Otvor	Vyměnit
38	Zámek bezp. pásu řidiče	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
39	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
40	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
41	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
42	Osvětlení vozu	Závada	Kontrola / další diagnostika
43	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
44	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat
45	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Přední nárazník -
 pravý díl
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



2
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp maska
 Vůle

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Mřížka P nárazníku pravá
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



4 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Přední nárazník
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Přední nárazník - levý díl
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



6 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Krytka ostříkovače L světlometu
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Světlomet levý
 Snížená účinnost

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



8 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 LP schodek
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
L prodloužení dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



10
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Blatník přední levý
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Ozdobná lišta LZ bočnice
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



12 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Disk LP kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Vložka podběhu LP
kola zadní
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
L bok plachty
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk LZ kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt LZ kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



17 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Lz poziční světlo
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Rám vozidla
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Vložka podběhu LZ kola zadní
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:



20 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Koncové světlo levé
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Pz poziční světlo
Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
22 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
P bok plachty
Předchozí zaznamenané poškození

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt PZ kola
Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PZ kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 2x



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt PP kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



26 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp schodek
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt P zpětného
 zrcátka
 Neoriginální

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
28 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Sklo L zpětného zrcátka
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



Umístění
29 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Čelní sklo
 Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Těsnění LP dveří
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



31 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Alu příčky boční
 Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



Umístění
32 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Potah sedáku sedadla řidiče
Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33

Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Volant
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



34 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt levého B-sloupku horní
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



35 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Kryt pod lůžkem
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Loketní opěrka
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka: Spolujezdce



37 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Přístrojová deska
 horní část
 Otvor

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



38 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Zámek bezp. pásu
 řidiče
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



39 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Ostatní
 Celková plocha karoserie
 Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



40 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Nákladový prostor
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



41 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



42 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Osvětlení vozu
Závada

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 42

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
43 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Návod k obsluze
vozidla
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Umístění
44 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní kniha
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



45 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 45