

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9U24806	VIN:	TKPTV018MH0002594
Tovární značka (výrobce):		Zdvih. objem :	0
Obchodní označení:	Panav	Max. výkon (kW):	0
Provedení:	TV018M	Druh paliva:	Neuvádí se
Barva:	Sedá /	Převodovka:	Neuvádí se
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2017-11-06
Stav tachometru:	638505 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-12
Stav paliva v nádrži:	-0-	Stav oleje:	Neuvádí se
Chladicí kapalina:	Neuvádí se		
Servisní knížka k dispozici:	Ne		

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Double coin	445/45r19.5	Smíšené	11
Pravá přední pneu	Double coin	445/45r19.5	Smíšené	8
Levá zadní pneu	Bridgestone	445/45r19.5	Smíšené	11
Pravá zadní pneu	Bridgestone	445/45r19.5	Smíšené	11
Rezervní pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Nezjištěno				
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

330 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2023-04-26

Datum ukončení:
 2023-04-26
 Datum tisku: 2023-04-27



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední čelo	Deformace	Opravit
2	Nádrž vodní	Nekompletní	Doplnit/dodat
3	L zábrana podjeti	Deformace	Vyměnit
4	L odkládací schrana	Prasklina	Vyměnit
5	L bok plachty	Prasklina	Opravit
6	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
7	Zadní nárazník - pravý díl	Prasklina	Vyměnit
8	P bok plachty	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit
9	Disk kola ocel 2ks	Koroze	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
10	Alu příčky boční	Nekompletní	Doplnit/dodat
Ostatní			
11	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední čelo
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Nádrž vodní
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 L zábrana podjeti
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



4 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 L odkládací schrana
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
L bok plachty
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Koncové světlo pravé
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Zadní nárazník - pravý
díel
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
8 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
P bok plachty
Předchozí zaznamenané poškození

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk kola ocel 2ks
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Alu příčky boční
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Nákladový prostor
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: