

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	9U24814	VIN:	TKPTV018MH0002598
Tovární značka (výrobce):		Zdvih. objem :	0
Obchodní označení:	Panav	Max. výkon (kW):	0
Provedení:	TV018M	Druh paliva:	Neuvádí se
Barva:	Šedá /	Převodovka:	Neuvádí se
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2017-11-06
Stav tachometru:	657388 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-10
Stav paliva v nádrži:	-0-	Stav oleje:	Neuvádí se
Chladicí kapalina:	Neuvádí se		
Servisní knížka k dispozici:	Ne		

PNEUMATIKY**Pneu na vozidle**

	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Goodyear	445/45r19.5	Smíšené	11
Pravá přední pneu	Goodyear	445/45r19.5	Smíšené	11
Levá zadní pneu	Goodyear	445/45r19.5	Smíšené	11
Pravá zadní pneu	Goodyear	445/45r19.5	Smíšené	11

Rezervní pneu

	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Nezjištěno				

Disky první sady pneumatik

Ocel

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena**350 000,00**

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2023-04-26

Datum ukončení:

2023-04-26

Datum tisku: 2023-04-27

Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	L bok plachty	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit
2	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
3	P bok plachty	Prasklina	Opravit
4	Pz. Lapač nečistot	Prasklina	Vyměnit
5	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Opravit
6	Vložka podběhu PZ kola přední	Prasklina	Vyměnit
7	Dvířka schránky	Škrábance	Vyměnit
8	L zábrana podjeti	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
9	Alu příčky boční	Nekompletní	Doplnit/dodat
Ostatní			
10	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
 1 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 L bok plachty
 Předchozí zaznamenané poškození

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:



Umístění
 2 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Koncové světlo levé
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
P bok plachty
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pz. Lapač nečistot
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



5 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Disk kola ocel 4ks
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Vložka podběhu PZ
kola přední
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dvířka schránky
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
L zábrana podjeti
Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Alu příčky boční
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Nákladový prostor
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: